

Przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego 2023/2024

Wykonane prace remontowe podczas wakacji w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie:

1. Wymiana oświetlenia na lampy energooszczędne typu LED w 12 salach lekcyjnych.
2. Malowanie sufitów w 12 salach przed wymianą lamp.
3. Remont Sali chemicznej (nr 71)- malowanie, położenie lamperii oraz paneli podłogowych.
4. Malowanie lamperii w salach 56,60,62, 26.
5. Remont Sali 59 pedagoga i psychologa szkolnego- malowanie, położenie paneli, wymiana mebli.(sponsoring).
6. Remont Sali 72- malowanie, położenie paneli, zakupienie mebli, ławek, krzeseł, tablicy interaktywnej oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu ekologicznej pracowni (w trakcie realizacji).
7. Remont Sali 38-przekształcenie Sali na potrzeby Oddziału Przedszkolnego: malowanie ścian, położenie paneli, zakupienie mebli, dywanu, zastawy stołowej.
8. Przystosowanie toalet na potrzeby Oddziału Przedszkolnego: malowanie ścian, utworzenie 2 kabin z sedesami dla dzieci 3-4 letnich oraz umywalek, wymiana drzwi w toaletach. Prace hydrauliczne (sponsoring).
9. Malowanie pozostałych 5 toalet dla uczniów i personelu.
10. Malowanie Sali gimnastyki korekcyjnej.

Wszystkie wymienione prace remontowe (z wyjątkiem pkt 1i 10) wykonali pracownicy obsługi szkoły. Dyrektor szkoły pełnił nadzór na pracami remontowymi, poszukiwał wykonawców, pełnił prace związane z dokumentacją (zapytania ofertowe, sporządzanie notatek, umów) oraz pozyskiwał sponsorów.

Informacja w sprawie przygotowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do nowego roku szkolnego

W szkole dokonano następujących remontów i bieżących napraw:

- wykonano remonty instalacji elektrycznej na korytarzach , zostało wykonane nowe przyłącze elektryczne zewnętrzne
- została przygotowana instalacja p-poż
- została wykonana instalacja domofonów z możliwością przyłączenia do wszystkich klas,
- została wykonana instalacja sieci komputerowej,
- została wykonana sieć monitoringu,
- został wykonany radiowęzeł ,
- wykonano oświetlenie zewnętrzne z nagłośnieniem
- zostały wykonane sufity wraz z nowym oświetleniem i nagłośnieniem,
- wybudowano łącznik ,który umożliwi korzystanie z trzech pomieszczeń, na które składa się sala SI obecnie dostępna, sala doświadczenia świata – w przygotowaniu oraz pomieszczenie do nauki indywidualnej – obecnie w przygotowaniu
- pomalowano gabinet pielęgniarki szkolnej
- pomalowano świetlicę szkolną

- pomalowano korytarze
 - zamontowano nowe rutery wifi w każdej sali
- Szkoła w ramach projektu aktywna tablica zakupiła 10 laptopów oraz oprogramowania dla specjalistów

Szkoła Podstawowa nr 3 im Jana Pawła II w Wieruszowie

- . W czasie wakacji przeprowadzono kolejne remonty w szkole:
- pomalowane zostały sale lekcyjne 5, 6 sala do zajęć techniki wraz z korytarzem,
 - kapitalny remont został przeprowadzony w Sali nr 12: położono panele, pomalowano ściany, zamontowano tablicę multimedialną, białą tablicę magnetyczną, wymienione zostały ławki i stoliki,
 - kapitalny remont Sali nr 8: położono panele, pomalowano ściany, założone zostały nowoczesne żaluzje, położono płytki, panele na zapleczu, pomalowano ściany. Sala wyposażona będzie w nowoczesny monitor interaktywny, w nowe stoliki i krzesła ergonomiczne, gabloty demonstracyjne, nowe pomoce dydaktyczne łącznie z wizualizerem, laptopem . Sala nabiera nowoczesnego wyglądu dzięki środkom pozyskanych w ramach pracowni ekologicznej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W tym miejscu powiem, że projekt został napisany przede wszystkim przez Panią Magdalenę Gabas przy udziale Pani Małgorzaty Bedki-Dylak oraz Pani Magdaleny Polańskiej-Marek.
 - zostały w części naprawione rury kanalizacyjne w tzw. starej części budynku szkolnego, nie mniej jednak ta część, a przede wszystkim łazienki wymagają kapitalnego remontu.
- Przed rozpoczęciem roku szkolnego został dokonany przegląd budynku szkolnego oraz boisk i placu zabaw. Stan techniczny został oceniony pozytywnie.

SP Wyszaków

- Przed rozpoczęciem roku dokonano przeglądów w następujących zakresach:
- kontrola obiektów pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu – BHP
 - kontrola sanepidu
 - kontrola instalacji elektrycznej
- W/w kontrolach nie wskazano na warunki które mogą zagrażać życiu i zdrowiu uczniów zapewnione jest bezpieczeństwo i higieniczne warunki pobytu.
- W trakcie kontroli BHP zwrócono uwagę na złą nawierzchnię dróg, przejść – wymiana kostki.

W trakcie wakacji pomalowano szatnie i wejście do szkoły od strony kotłowni. W miarę możliwości naprawiono ubytki w urządzeniach na placu zabaw i w przełącznikach.

Szkoła Podstawowa w Pieczyskach

W roku szkolnym 2022/2023 utworzono w szkole nowa pracownię języków obcych.

Środki pozyskane przez dyrektora szkoły w ramach projektu pn. "Utworzenie pracowni języków obcych w szkole w Pieczyskach" w wysokości 32 000 zł pozwoliły na zakup wyposażenia pracowni. Wkład własny: 1857 zł

Szkoła Podstawowa w Teklinowie

Podczas wakacji wykonano następujące prace konserwacyjno-remontowe:

- wymiana zniszczonych mebli kuchennych, wyposażenia jadalni (talerze, szklanki, sztućce) oraz zakup termosów do przewożenia obiadów, na kwotę ok. 8000 zł. Dzięki tej inwestycji uczniowie od tego roku szkolnego spożywają posiłki na talerzach w szkole a nie jak do tej pory, w pojemnikach jednorazowego użytku. Kuchnia została zatwierdzona przez SANEPID, który poszerzył zakres działalności o porcjowanie i wydawanie posiłków do naczyń wielokrotnego użytku;

- remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na kwotę ok. 32 000 zł. Płyta boiska wykonana jest z granulatu poliuretanowego, który wykruszył się tworząc dziury, pojawiły się również spękania i odspojenia od podłoża. Wymieniono cały płat nawierzchni na ok ¼ powierzchni boiska (w jednym kawałku), wypełniono pojedyncze, drobne ubytki na całej płycie oraz odnowiono linie;

- wykonano drobne prace konserwacyjne w salach szkolnych, na placu zabaw oraz na placu szkolnym.

Ponadto przed rozpoczęciem roku szkolnego wykonano niezbędne przeglądy (bhp, kominiarski, okresowe kontrole stanu technicznego szkoły, boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Przeglądy wskazują na konieczność wykonania w najbliższych latach następujących remontów:

- odnowienie elewacji budynku szkoły (termomodernizacja),
- wymiana wykładziny na górnym korytarzu, malowanie korytarzy,
- remont schodów wewnątrz budynku, wymiana balustrady,
- remont schodów do części mieszkalnej.

Przedszkole Nr 1 im. K. Bezena w Wieruszów

Dokonano:

- przeglądu rocznego stanu technicznego budynku i terenu przedszkolnego
- kontroli obiektów przedszkola w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu
- wykonano bieżące naprawy
- naprawiona została lampa główna na budynku oświetlająca plac przedszkolny
- dokonano wymiany oświetlenia w 1 z sal przedszkolnych- wg zaleceń sanepid-u
- naprawiona została awaria systemu gazowego (grzewczo- kuchennego)
- dokonano konserwacji placu zabaw (sprzętu na placu)

- posadowiono w czynie społecznym wiatę na placu przedszkolnym (do zajęć programowych, uroczystości przedszkolnych i spędzania czasu wolnego dzieci. Stanowi ochronę przed warunkami atmosferycznymi, zacienia obszar placu przedszkolnego)
- dokonano przeglądu przewodów kominowych
- dokonano przeglądu klimatyzacji
- stan techniczny sprzętu p-pożarowego będącego w wyposażeniu przedszkola jest prawidłowy
- sieć hydrantowa wewnętrzna spełnia normy.

W związku z powyższym przedszkole jest przygotowane do nowego roku szkolnego

Przedszkole r 2

W Przedszkolu Nr 2 w okresie wakacji nie przeprowadzono żadnych remontów, dokonywane były tylko drobne prace naprawcze. Placówka została w pełni przygotowana pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu. Wszystkie przeglądy przeszły pozytywną ocenę . Przegląd BHP dostarczono.

Informację zebrał Waldemar Urbaniak